

Jurus Sub Dinas PKL

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN, DIREKTORAT INSTALASI KESEHATAN
BALAI TEHNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
JL. POLOWIJAN, NGASEM TELP. 2288 YOGYAKARTA

27/3/84

Yogyakarta, 23 Maret 1984.

No. : 513/Pem/HPKL/III/84.
Lamp. : 1 (satu) bendel.
Hal :

Hasil pemeriksaan Kimia dan Bakteriologi.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Dt. II Bantul
di BANTUL.

Bersama ini disampaikan hasil pemeriksaan kualitas air di Kab. Dt. II Bantul yang dilakukan oleh petugas-2 dari Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1984 dengan kode sbb.

No.	Nomor laboratorium		Asal sampel
	Kimia	Bakteriologi	
1.	267	265	' Contoh air kran Masjid Djami, Bantul.
2.	268	266	' Contoh air sumur gali Pasar Sewan, Bangunharjo Bantul.
3.	269	267	' Contoh air sumur gali Pasar Panasas, Piyungan, Bantul.
4.	270	268	' Contoh air sumur gali pasar Piyungan, Bantul.
5.	271	269	' Contoh air sumur gali pasar Kembangari, Bantul.

I. Hasil pemeriksaan: terlampir.

II. Saran : Seyogyanya air tersebut direbus terlebih dulu sebelum dipakai sebagai air minum.

III. Biaya pemeriksaan: dibebaskan.

Dendkian harap maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BALAI
Kepala Balai Teknik Kesehatan
Lingkungan Yogyakarta.
Ir. JB. Dwi Hamanto
NIP. 140098823

Tembusan: Yth.

1. Bpk. Bupati Kepala Daerah Tk. II Bantul.
2. Bpk. Kepala Dinas Kesehatan Prop. D. I. Yogyakarta.
3. Bpk. Kepala Kan. Wil. Dep. Kes. Prop. D. I. Yogyakarta.
4. Bpk. Kepala Direktorat Instalasi Kesehatan Dit. Jend. Pelayanan Kes. Dep. Kes. RI di Jakarta.